

**Благодарим Вас за покупку**  
**электрической лебёдки**

**4REVO**

# Руководство по эксплуатации и инструкция по эксплуатации

4R-W453BU405

## Гарантийные обязательства и условия гарантии

Производители лебёдок 4REVO гарантируют отсутствие производственных дефектов и некачественных материалов в своей продукции, которые могут послужить причиной выхода лебёдки из строя в течение гарантийного срока. Данная гарантия действует только в отношении покупателей лебёдок 4REVO и не относится ни к каким другим изделиям и иным лицам. Гарантия распространяется на все компоненты лебёдки за исключением троса и составляет 1 год с момента покупки изделия.


Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате нарушений правил эксплуатации, внешних механических повреждений или неправильной установки лебёдки на транспортное средство.

В случае обнаружения покупателем заводского дефекта, необходимо немедленно сообщить о нем непосредственному продавцу или официальному дистрибутору марки. К претензии покупатель обязан приложить подтверждающие документы на приобретение лебёдки с указанной датой покупки.

Дефектная лебёдка будет бесплатно отремонтирована.

При невозможности ремонта она будет заменена на новую лебёдку той же модели.

**Внимание!** Лебёдка является источником повышенной опасности, при работе с ней необходимо строго соблюдать меры предосторожности. Продавец не несет ответственности за возникший ущерб или ущерб, связанные с неправильной эксплуатацией лебёдки.



TRX 9000



Лебёдки  
Электрические

[www.4revo.ru](http://www.4revo.ru)  
ЕНГ

Модель \_\_\_\_\_ Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Гарантия действует до \_\_\_\_\_

Подпись и печать продавца \_\_\_\_\_

## 1. Техника безопасности



### 1.1 Информация по безопасному использованию

Лебедки 4REVO предназначены для установки на транспортные средства в целях самовытаскивания и горизонтального перемещения грузов, в том числе для применения на эвакуаторах. Лебедки могут использоваться в стационарном и переносном вариантах. Предупреждения и меры предосторожности, упомянутые в данном руководстве, не могут охватить все возможные условия и ситуации, возникающие в ходе работ, поэтому всегда действуйте всегда рассудительно и внимательно. Ответственность за безопасность при эксплуатации лебедки полностью лежит на Вас.

### 1.2 Меры предосторожности

1. При установке лебедки работайте в защитных очках и плотных рабочих перчатках.
2. Перед началом монтажа убедитесь в отсутствии рядом тормозных и топливных трубок, электропроводов и другого оборудования, которое может оказаться повреждено.
3. Лебедка должна монтироваться на ровную и жесткую стальную площадку, выдерживающую ее максимальное тяговое усилие не только на разрыв, но и на скручивание.
4. Используйте прилагаемые в комплекте силовые провода. Не применяйте вместо них более тонкие или длинные кабели и не наращивайте их длину никакими способами.
5. Не прокладывайте провода вблизи острых краев и других элементов транспортного средства, способных повредить кабели при вибрации, смещении или нагреве.
6. При установке лебедки аккумуляторная батарея должна быть полностью отключена, вокруг АКБ и на ней не должно быть никаких металлических предметов.
7. Минусовой силовой провод должен быть прикреплен непосредственно к клемме АКБ (-).
8. Плюсовый силовой провод следует прикрепить к клемме АКБ (+) через дополнительный силовой размыкатель (в комплект поставки не входит) для экстренного обесточивания лебедки в случае необходимости и в периоды длительного простоя.
9. В процессе эксплуатации клеммы АКБ должны быть чисты и крепко прикреплены.
10. Трос на барабан лебедки должен заходить снизу (за исключением варианта установки в перевернутом положении). Проверьте направление намотки до эксплуатации.
11. Во избежание разрядки АКБ работайте с лебедкой при заведенном двигателе.
12. Не работайте с троем только руками. Надевайте прочные толстые защитные перчатки.
13. При работе с лебедкой необходимо исключить возможность попадания длинных волос под трос (покройте голову завязанным платком или шапкой).
14. Обувь при работе с лебедкой должна быть прочной и не скользящей, одежда не должна быть слишком свободной, ювелирные украшения не рекомендуются.
15. Запрещается включать режим свободной размотки при натянутом тросе.

16. Не стойте непосредственно перед транспортным средством при работе с лебедкой.
17. Не держите трос за крюк, так как пальцы могут быть затянуты в барабан лебедки. Используйте для этой цели имеющийся в комплекте специальный ремешок. По той же причине запрещено при сматке троса касаться его ближе 0,5 м от роликов (клиоза).
18. Категорически запрещается перетягивать через натянутый трос лебедки.
19. Перед началом работы проверьте тормоз лебедки. При отключении режима свободной размотки трос не должен разматываться с барабана под нагрузкой.
20. Рекомендуется гаситель энергии троса (покупается отдельно), либо куртка, одевая или другая тяжелая ткань, наброшенные на трос на расстоянии 2 м от крюка (рис. 1).
21. Запрещается использовать лебедку в качестве грузоподъемного механизма или средства вертикального подъема автомобиля, а также для любого перемещения людей.
22. Никогда не оставляйте без присмотра пульт управления лебедкой и не доверяйте управление и использование лебедки детям.
23. Осмотривайте лебедку каждый раз перед использованием, не начинайте работу, если на ней имеются повреждения, трещины в корпусе, а также изломы и надрывы троса.
24. Избегайте изломов стального троса:
  - a) Если образуется изгиб или петля (рис. 2), остановите работу и выпрямите трос. После этого можно продолжить работу.
  - b) Если вы сразу не заметили перегиб и трос заломил или пердавило, следует обязательно заменить поврежденный трос перед следующей эксплуатацией.
- в) Даже если трос был вами выправлен, излом на нем все равно останется, и в дальнейшем велика вероятность обрыва троса именно в этом месте
25. При размотке троса на барабане должно оставаться минимум 5 витков для фиксации.
26. Не допускайте неравномерную намотку троса на одну сторону барабана лебедки.
27. Для ровной и правильной укладки троса на барабан, наматывайте трос под нагрузкой
28. Не перегружайте лебедку. При необходимости используйте блок-полистрап для снижения нагрузки и увеличения тягового усилия.

29. Будьте осторожны и внимательны, пользуйтесь здравым смыслом. Не включайте лебедку в усталости, плохом самочувствии, под воздействием алкоголя или медикаментов.
30. Категорически запрещается крепить трос непосредственно за деревья. Для этой цели необходимо использовать корозионную стропу, размещенную ее как можно ближе к земле.
31. Не обматывайте трос вокруг камней, железобетонных и стальных конструкций во избежание его повреждения. Используйте стальную цепь или корозионную стропу.
32. Не используйте в качестве удлинителя троса букировочный ремень, так как его прочность может оказаться недостаточной.
33. Отклонение троса лебедки во время ее работы не должно превышать 15 градусов по вертикали и 45 по горизонтали от направления продольной оси симметрии ТС (рис. 3)
34. Если предмет, который нужно вытащить, находится под большим углом, используйте блок и дополнительную опорную точку непосредственно перед лебедкой (рис. 4).
35. Лебедка не рассчитана на работу под водой. Если все-таки она оказалась погружена в воду, то после этого ее необходимо разобрать, очистить, просушить и заново смазать. Эту работу следует доверить квалифицированным специалистам.
36. Окончание работы с лебедкой: полностью намотайте трос на барабан; отключите и уберите пульт лебедки; отключите силовой кабель (+) пигтания лебедки от аккумулятора. Держите силовой кабель (+) отключенным всегда, пока лебедка не будет использоваться.
37. Обслуживайте лебедку в специализированном сервисе, используя для этого только оригинальные запасные части.
38. Перед началом самостоятельного обслуживания наденьте защитные очки и рабочие перчатки. Обязательно отключите питание и дайте лебедке остыть.
39. Не срываемте этикетки и таблички на лебедке. Они содержат важную информацию.
40. Должный уход и своевременное обслуживание помогут сохранить работоспособность вашей лебедки долгое время и повысят безопасность ее эксплуатации.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3

Рис. 4

## 2. Установка лебедки

### 2.1 Подготовка установочной площадки под лебедку






- Площадка должна выдерживать максимальную тягу лебедки не только на разрыв, но и на скручивание. Ребра жесткости должны быть достаточны для выбранной модели (рис. 5). Сверление отверстий для крепления лебедки производится согласно ее монтажному шаблону.
- Разместите площадку с установленной лебедкой перпендикулярно осевой линии транспортного средства, следя, чтобы она не мешала другим его элементам и позволяла крепление к раме, лонжеронам или силовому бамперу не менее чем в четырех точках.
- Места для крепления площадки к транспортному средству зависят от его конструкции и выбираются самостоятельно. Для монтажа используйте болты подходящего размера из высокопрочной легированной стали.

### 2.2 Подключение блока управления

- Блок управления необходимо разместить и надежно закрепить так, чтобы исключить его повреждение и попадание воды и грязи внутрь. Необходимо обеспечить доступ для подключения проводного пульта полностью отключите аккумуляторную батарею.
- Перед подключением кабелей полностью отключите аккумуляторную батарею.
- Кабели от блока управления к электромотору и АКБ подключаются по схемам на стр. 7.
- Длинный красный кабель подключается к плюсовой клемме АКБ через отключатель плюса (в комплект не входит, покупается отдельно).
- Длинный черный кабель подключается напрямую к минусовой клемме АКБ.
- Заранее продумайте, где проложить силовые кабели. Они должны быть защищены от движущихся элементов, острых кромок, горячих поверхностей и любой другой возможности повреждения при эксплуатации или обслуживании транспортного средства. Все острые кромки отверстий для прокладки проводов сквозь металлические перегородки должны быть закрыты резиновыми втулками.
- Не кладите провода на выхлопную систему, приводные валы, тормозные трубы, топливную магистраль и другие элементы, потенциально опасные для изоляции. При подключении лебедки плюсовой силовой кабель должен быть подсоединен к клемме АКБ (+) через специальный разъем катетер (отключатель плюса). Подключение такого разъема категорически запрещается. Минусовой силовой кабель необходимо подключить непосредственно к клемме АКБ (-). Подключать его к элементам кузова, рамы, шасси или электропроводкам автомобиля не допускается.

### 2.3 Подготовка троса



- Трос должен быть намотан под нагрузкой равномерно, по всей длине без перехватов.
- При полной размотке всегда оставляйте на барабане не менее 5 витков троса.
- Трос должен заходить на барабан снизу.



3500, 4000 lbs

5000 lbs

9000, 10000, 12000 lbs




15000, 17000 lbs




### 3. Эксплуатация лебедки

**Внимательное соблюдение рекомендаций и правил поможет Вам избежать многих ошибок при эксплуатации лебедки, снизит риск получения серьезных травм и значительно продлит срок безотказной работы механизма.**

1. Проверьте состояние троса. При видимых повреждениях замените его.
2. Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.
3. Убедитесь, что все электрические соединения лебедки хорошо затянуты, чисты и целы.
4. Убедитесь, что лебедка прочно прикреплена к площадке, а площадка - к ТС.
5. Лебедка не предназначена для рычажных нагрузок. Категорически запрещается выдергивать застрявшие ТС с помощью троса лебедки. Это приводит к повреждению ее механизма.
6. Чтобы размотать трос, поверните переключатель в положение «свободный ход» («out disengaged») по часовой стрелке (Рис. 7), потяните за ремешок на крюке.
7. Категорически запрещается закреплять трос непосредственно за деревья, всегда используйте корозионную струпу, размещая ее на стволе ближе к земле (Рис.8).



### Подключение силовых проводов лебедок TRX



11. Крепите трос только за буксировочные проушины или крюки ТС.
12. Нельзя крепить трос к балкам мостов и другим элементам подвески.
13. Если необходимо использовать блок-полиэласт, крепите его с помощью корозийной или удлинительной стропы через шакл.
14. Перед началом намотки поверните переключатель в положение «включено» («in engaged») против часовой стрелки (Рис. 11).

Рис. 10






Рис. 11




### 3.1 Использование блока в качестве полиспаста

Блоки позволяют увеличить тяговое усилие лебедки за счет скорости намотки (Рис. 14), а также изменять направление тягового усилия без риска повредить трос. Если во время работы лебедка ощущает от большого нагрузки, не дождитесь полной остановки. Используйте блок-полиэласт для увеличения тягового усилия.



### 3.2 Режим эксплуатации

- ! Лебедки 4REVO предназначены для повторно-кратковременного режима эксплуатации и не могут быть использованы в постоянном режиме. Лебедки 4REVO не оборудованы защитой от перегрева, поэтому при длительной работе или при больших нагрузках необходимо контролировать нагрев электромотора. Температура выше 80°C может привести к плавлению изоляции и межвитковому замыканию в обмотках электромотора лебедки.
- ! Если лебедка остановилась из-за недостатка тяги или по любой другой причине, немедленно прекратите ее работу, чтобы не повредить контактор и мотор из-за перегрева.
- Претензии по гарантии при таких повреждениях лебедки не удовлетворяются.**
- После работы лебедку необходимо привести в состояние временной консервации:
1. Намотайте весь трос на барабан, а крюк закрепите на ТС и слегка натяните трос, чтобы крюк не болтался. Переключатель свободного хода должен оставаться в положении «включен», чтобы избежать самопроизвольного разматывания троса при движении ТС.



2. Отсоедините пульт ДУ. Закройте разъем блока заглушкой. Уберите путь ДУ в сухое чистое место, где он не будет поврежден.
3. Отключите подачу тока при помощи размыкателя плоса, установленного на АКБ.
4. Закройте лебедку гравеззащитным чехлом (в комплект поставки не входит).

### 3.3 Использование лебедки на эвакуаторе

1. Для закрепления крюка лебедки за эвакуируемый автомобиль могут понадобиться переходные скобы и стропы.
2. Для изменения направления тяги лебедки при затаскивании автомобиля на платформу используйте блок-полиспаст и оттяжки.
3. Если усилия лебедки недостаточно, используйте блок-полиспаст. Помните, что все электрические лебедки останавливаются не сразу, и эвакуируемый автомобиль будет двигаться некоторое время после выключения лебедки.
4. При длительной работе следите, чтобы мотор не перегревался.
5. После затаскивания автомобиля на платформу надежно зафиксируйте его. После закрепления автомобиля ослабьте натяжение троса лебедки. Если этого не сделать, то передающиеся через трос ударные нагрузки могут вызвать повреждение и преждевременный износ механизма лебедки.



- ⚠ Помните, что все электрические лебедки останавливаются не сразу, и эвакуируемый автомобиль будет двигаться некоторое время после выключения лебедки.
4. При длительной работе следите, чтобы мотор не перегревался.
  5. После затаскивания автомобиля на платформу надежно зафиксируйте его. После закрепления автомобиля ослабьте натяжение троса лебедки. Если этого не сделать, то передающиеся через трос ударные нагрузки могут вызвать повреждение и преждевременный износ механизма лебедки.

### 3.4 Горизонтальное перемещение грузов волоком

1. Внимательно ознакомьтесь с предыдущими главами. Изложенные рекомендации применимы также и для перемещения грузов волоком.
2. Чтобы уменьшить трение, создаваемое перемещаемым грузом, подложите на его пути стальной лист, фанеру, деревянные катки и т.п. Если поверхность неровная, предварительно подготовьте ее так, чтобы груз не мог ни за что зацепиться.
3. Закрепите ваш автомобиль на месте рабочим и стояночным тормозом, либо упорами, либо привяжите его к прочному неподвижному предмету.

4. Зашептите крюк непосредственно за груз или обхватите груз стропами и прицепите крюк к нему.
5. Приведите лебедку в действие и тяните груз без остановок. Услышав, чтобы сорвать груз с места, всегда требуется значительно больше, чем во время равномерного движения.
6. Если усилия лебедки недостаточно, то используйте блок-полиспаст.

⚠ Берегитесь обрыва троса!

### 3.5 Подъем грузов

- ⚠ Автомобильные лебедки **4REVO** являются тяговыми и не предназначены для подъема грузов. Если вы все-таки решили использовать лебедку не по назначению, то вся ответственность за возможные последствия полностью лежит на вас.

#### Рекомендуем соблюдать меры предосторожности:


1. Никогда не поднимайте с помощью лебедки людей!
2. Перед использованием убедитесь, что лебедка полностью исправна.
3. Вычислите максимальную массу ( $M$ ), которую сможет поднять лебедка, по формуле:  $M = F/5 \cdot (N - 1) \times 10$ , где  $F$  - максимальное тяговое усилие, а  $N$  - количество слоев троса, помещающихся на барабан.
4. Для создания грузоподъемной системы используйте блоки и стропы, соответствующие по прочности возможностям вашей лебедки.
5. По возможности снижайте потери на трение в системе путем использования блоков на подшипнике скольжения или хотя бы путем смазки обычного блока.
6. Крепите блок над местом подъема груза максимально надежно и как можно выше.
7. Все участники подъема и окружающие люди должны находиться на безопасном расстоянии от места подъема груза.
8. Тормозная система лебедки не рассчитана на подъем грузов, поэтому небольшое проскальзывание при остановке подъема является нормальным.
9. Не забывайте, что режим работы лебедки повторно-кратковременный. Если ее мотор перегрелся, немедленно прекратите ее использование.
10. Не оставляйте груз в подвешенном состоянии. Берегитесь обрыва троса!

## 4. Обслуживание лебедки

- 4.1 Замена троса**  
Если на тросе появился изломы и надрывы, его следует заменить на другой, подходящий по характеристикам. При работе обязательно наденьте толстые защитные перчатки.

#### Порядок замены троса:

1. Полностью размотайте старый трос с барабана.
2. Выверните из барабана фиксирующий винт и снимите трос, либо вытяните его из отверстия в барабане в зависимости от способа крепления.



### металлический трос и все лебедки LX

3. Просуньте новый трос через роликовые направляющие или клюз и заведите под барабаном сзади наверх, следя, чтобы отверстие для крепления троса расположилось вверху.
4. Закрепите новый трос аналогично старому. Если новый синтетический трос не оснащен металлическим наконечником с отверстием, его можно просунуть в отверстие барабана и закрепить фиксирующим винтом по способу штатного крепления стального троса. Перед установкой обмотайте конец троса изолентой, чтобы не расплетался.
5. Надежно затяните фиксирующий винт и проверьте прочность крепления троса.
6. Поверните переключатель на редукторе в положение «включено» (*«in engaged»*), начинайте трос рукой и начинайте намотку при помощи пульта ДУ. Намотку производите внатяг, укладывая каждый виток троса по возможности как можно ближе к предыдущему.

**4.2 Смазка.** Все движущиеся части механизма находятся в заводской смазке. В случае разборки лебедки при сборке следует повторно нанести гидрофобную пластичную смазку (Shell EP2 или аналогичную). Не допускайте попадания смазки в тормозной механизм.

**4.3 График технического обслуживания.** Осмотры лебедки необходимо производить по мере ее использования, а также по месяцам и ежеквартально, для того, чтобы исключить возможность образования неисправности в дальнейшем. Разборку и ремонт лебедки должен проводить компетентный специалист.

Периодичность	Место осмотра		Способ проверки	Цель проверки и рекомендации
	1 раз в день	1 раз в месяц		
	Лебедка	Общий осмотр/ действие	Включите намотку/ размотку троса	Отсутствие посторонних шумов, нет задержек в работе, отсутствие рывков
	Площадка	Крепежные болты	Визуальный	Соединения затянуты, переходов нет
	Пульт ДУ	Переключатель	Приведение в действие	Правильное срабатывание
		Разъем	Визуальный	Отсутствие износа и повреждений
		Вмятины и изломы	Визуальный	Не более 10% толщины
	Трос	Истечение	Визуальный	Не более 7%
		Значительная деформация и коррозия	Визуальный	Замена троса на новый
		Крепление конца троса	Визуальный	Конец троса надежно закреплен
		Механизм свободного хода	Места возможных повреждений	Отсутствие износа и повреждений
		Мотор	Коррозия и повреждения	Отсутствие износа и повреждений
		Тормоз	Износ тормозного диска	Отсутствие износа и повреждений
		Редуктор	Проверка работоспособности	Правильное срабатывание
			Визуальная проверка износа	Отсутствие износа и повреждений

#### 4.4 Диагностика и устранение возможных неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Лебедка не работает	Отсутствие электропитания	Проверьте подключение батареи
	Батарея разрядилась	Зарядите или замените батарею
	Отключено питание	Включите отключатель питания
	Плохой контакт	Обеспечьте надежный контакт
	Поврежден контактор	Замените контактор
	Поврежден пульт, разъем	Замените пульт, разъем
Мотор работает в одном направлении	Поврежден мотор или щеточный узел	Замените поврежденные детали
	Неисправность проводки	Замените провода и клеммы
	Плохой контакт	Обеспечьте надежный контакт
	Неисправность контактора	Замените контактор
Мотор работает, барабан не крутится	Поврежден пульт, разъем	Замените пульт, разъем
	Отсутствие проводимости	Замените провода и клеммы
	Свободный ход не выключается	Отремонтируйте механизм свободного хода
Не работает тормоз	Поврежден главный вал	Замените главный вал
	Поврежден тормозной механизм	Замените поврежденные детали
	Поврежден редуктор	Замените поврежденные детали
Слишком медленное торможение	Редуктор не передает вращение	Замените поврежденные детали
	Поврежден тормозной механизм	Замените поврежденные детали
	Поврежден корпус редуктора	Замените корпус редуктора
	Сломано стопорное кольцо	Замените стопорное кольцо
Заклинило тормоз	В тормоз попало масло	Устраните причину и удалите масло
	Изношены тормозные колодки	Замените тормозные колодки
	Изношены тормозные колодки	Замените тормозные колодки
Шумы и стук в редукторе	В тормоз попало масло	Устраните причину и удалите масло
	Тормоз засорен продуктами износа	Почистите тормоз
	Слишком сильно прижата пружина	Настройте сжатие пружины
Во время работы мотор сильно перегревается	Износ или поломка шестерен	Замените поврежденные детали
	Длительный период действия	Дайте мотору остыть
	Повреждение мотора	Замените или отремонтируйте мотор
После длительного нахождения лебедки под водой	Поврежден или исправен тормоз	Замените или отремонтируйте тормоз

#### 5. Памятка пользователя

- Нельзя использовать неисправную или поврежденную лебедку.
- Не применяйте лебедку для вертикального подъема и перемещения людей.
- Поддерживайте электрическую сеть транспортного средства в исправном состоянии.
- Поврежденный трос подлежит скорейшей замене.
- Никогда не выдергивайте застрявшее транспортное средство за трос лебедки.
- При работе со стальным тросом всегда используйте толстые перчатки.
- Для лебедки со стальным тросом применявите гаситель трога.
- Перецепляя трос при подъеме на лебедке по затяжному склону обязательно страхуйте транспортное средствонатянутой стропой.
- Прежде чем вытаскивать ТС лебедкой, устраните на пути непреодолимые препятствия.
- Закрепляйте трос как можно дальше и так, чтобы он самопроизвольно не отцепился.
- На барабане всегда должно оставаться не менее 5 витков троса.
- Запрещается закреплять трос за деревья без использования корозионностойкой стропы.
- Размещайте корозионстную стропу на дереве как можно ближе к поверхности земли.
- Выбирайте для закрепления троса толстые здоровые деревья.
- Не крепите трос непосредственно к камням и ж/б конструкциям.
- Не допускайте нахождения людей в зоне рядом с снятым тросом.
- Нельзя касаться движущегося троса на расстоянии менее 0,5 м от лебедки.
- Не перешагивайте через трос, находящийся под нагрузкой.
- Следите за тем, чтобы трос ложился на барабан плотно и ровно.
- Поддерживайте повышенные обороты двигателя транспортного средства (ТС).
- Не допускайте полной разрядки аккумулятора.
- При недостатке усилия используйте блок.
- Если лебедка остановилась от чрезмерной нагрузки, сразу же выключите ее.
- Не перегревайте мотор лебедки, при длительной работе делайте перерывы.
- После длительного нахождения лебедки под водой проведите профилактику.